Robert Bosch GmbH



1 928 A01 79M

Assembly instruction Montagevorschrift

2-WAY TRAPEZ SL MINI
Single Wire Sealed

2-polig Trapez SL Mini mit Einzeladerdichtsystem

(возсн	Assembly Instruction/ Montagevorschrift	Number / Nummer: 1928A0179M	Page/Seite: 2 (8)	Date / Datum: 18.12.2015
	GS-AM/ENC2		Trapez Connector (single wire sealed) Trapezstecker (Einzeladerdichtsystem)	Author / Bearbeiter: Widerspick		Phone / Telefon: 20091

Product / Produkt: Connector Stecker

Type / Typ:VNP-Trapez-SL Mini
VNP-Trapez-SL Mini

Bestellnummer / Part Number: see offer drawing

siehe Angebotszeichnung


Angebotszeichnung / Offer Drawing: 1 928 A00 152

Bemerkung / Comment: Verbindlich ist der deutsche Text.

German text is binding.

Index/ Stand	Date/ Datum	Revision/ Änderung	Author/ Bearbeiter	GS-AM/ENC2	GS-AM/ENC	GS-AM/SCO
01	05.11.2014 Erstausgabe - First Edition GS-AM/ENC2-Ferber			gez. Hr. Kaiser 05.11.2014		
Index/ Stand	Date/ Datum	Revision/ Änderung		Author/ Bearbeiter	GS-AM/ENC2	GS-AM/ENC
02	18.12.2015	Einführung neue Demontaged	öffnung	pki, BOSCH, BOSCH, BOSCH, DE, M. I, BOSCH, DE, M. I, DE, M. I, DE, M. I, DE, M. I, DN. de-corn, de-bosch, conditional model on-bosch condition-and conditions.	pki, BOSCH, Digital unterschrieben von pki, BOSCH, DE, A, N, Andreas Dambacher DN: de-com, de-bosch, DN: de-polic n-e90SCH.	pki, BOSCH, DE, T, H, Thomas Kaiser2 DE, T, H, DN: dc=con, dc=bosch, cn=pki,
02		Introduction of new disassem	bly opening	Michael.Wi derspick Con-Michael.Widerspick Date: 2015.12.18 14:43:37 +01'00'	Andreas.Da cn=Ds.cn=A, cn=A, cn=N, cn=Andreas.Dambacher mbacher Datum: 2015.12.18 15:34:18 +01'00'	Thomas.Kai cn=BOSCH, cn=DE, cn=T, cn=H, cn=Thomas.Kaiser2 Datum: 2015.12.18 15:51:15 +01'00'

Tabl	e of contents	page	Inha	ltsverzeichnis S	Seite
1	Document reference	3	1	Verweisdokumente	3
2	Scope of assembly instruction	3	2	Anwendungsbereich der Anleitung	g 3
3	General Rules	3	3	Allgemeine Vorschriften	3
4	Fitting the terminals	4	4	Bestücken der Kontakte	4
5	Disassembling the terminals	5	5	Demontage der Kontakte	5
6	Plugging in the connector	7	6	Stecken der Steckverbindung	7
7	Unplugging the Connector	8	7	Lösen der Steckverbindung	8
	. 22 2			•	



1 Document reference

RB offer drawings:

• 1 928 A00 152

Terminal processing specification:

refer offer drawings

2 Scope of assembly instruction

 These assembly instructions are applicable for female connector with single wire seal and SlimLine locking mechanism.

3 General Rules

- Damaged parts must not be mounted and have to be separated.
- The Connector and its individual parts must not be exposed to dirt or damaged.
- Total sealing inside the cover with foam or similar material is not permitted.

1 Verweisdokumente

RB Angebotszeichnungen:

• 1 928 A00 152

Kontaktspezifische Angaben:

• Siehe Angebotszeichnungen

2 Anwendungsbereich der Anleitung

 Diese Montagevorschrift gilt für Kabelbaumstecker mit Einzeladerdichtsystem und SlimLine Verriegelung.

3 Allgemeine Vorschriften

- Beschädigte Teile dürfen nicht montiert werden und sind auszuscheiden.
- Verschmutzungen / Beschädigungen der Steckverbindung oder von deren Einzelteilen sind nicht zulässig.
- Ein Ausschäumen bzw. Vergießen der Steckverbindung mit Kleber, Abdichtmasse oder ähnlichem ist nicht zulässig.

BOSCH	Assembly Instruction/ Montagevorschrift	Number / Nummer: 1928A0179M	3	Date / Datum: 18.12.2015
GS-AM/ENC2	Trapez Connector (single wire sealed) Trapezstecker (Einzeladerdichtsystem)	Author / Bearbeiter: Widerspick		Phone / Telefon: 20091

4 Fitting the terminals

- Use only wires with terminals, which have been produced in accordance with Bosch processing specification (refer to offer drawings).
- Observe the cavity numbering.
 Align the contours of the terminal with the cut outs in the cavity.
- Push the terminal into the cavity until it snaps into place. The single wire seal must no longer be visible.



Figure 1: Terminal Assembly (SlimLineMini)

 Check, that each terminal is correctly locked in place by pushing back the terminal (push back test according to the final check instruction).

Push back test

- The push back test has to be done acc.
 to the final check instruction 1 928 A00
 34E. This test insures that the primary
 locking mechanism is correctly
 positioned. The test pin is only allowed
 to penetrate the connector at its testing
 opening, cause otherwise the terminal or
 the connector could be damaged.
- If any terminal is not seated properly, then it has to be pushed inside the cavity

4 Bestücken der Kontakte

- Nur Leitungen mit Kontakte verwenden, die gemäß Bosch Verarbeitungsspezifikation hergestellt wurden (beachte Angebotszeichnungen).
- Beachte die Kammer Nummerierung.
 Kontaktkontur zur Kammeraussparung ausrichten.
- Kontakt in den Stecker einschieben, bis er rastet. Die Einzeladerdichtung darf nicht mehr sichtbar sein.




Abbildung 1: Kontaktmontage (SlimLineMini)

 Jeder Kontakt ist in durch eine Push Back Prüfung auf korrekte Verrastung zu prüfen (Endprüfeinrichtung).

Push Back Prüfung

 Der Push Back Test ist entsprechend der Endprüfvorrichtung 1 928 A00 34E durch zu führen. Dieser Test stellt sicher, dass der Kontakt ordnungsgemäß in der Kontaktkammer mit der Primärverriegelungslanze verrastet ist. Der Prüfstempel darf nur durch die Pushback Prüföffnung in die Kontaktkammer eindringen, da ansonsten der Kontakt oder Kabelbaumstecker beschädigt werden

	BOSCH	Assembly Instruction/ Montagevorschrift	Number / Nummer: 1928A0179M	Page/Seite: 5 (8)	Date / Datum: 18.12.2015
GS-AM/ENC2		Trapez Connector (single wire sealed) Trapezstecker (Einzeladerdichtsystem)	Author / Bearbeiter: Widerspick		Phone / Telefon: 20091

to the right position.

Push back force acc. to final check
 instruction 1 928 A00 35E

könnte.

- Ist ein Kontakt nicht richtig platziert, so ist dieser innerhalb der Kammer in die richtige Lage zu verschieben.
- Prüfkraft siehe Endprüfeinrichtung 1 928 A00 35E

5 Disassembling the terminals

 For supplier specification and part no of the disassembly tool, see terminal offer drawings.

5 Demontage der Kontakte

 Lieferantenangaben und Teile - Nr. des Demontagewerkzeuges siehe Kontakt Angebotszeichnungen.



Figure 2: Disassembly tool Attention:

It is possible, that the disassembly tool can damage the contact point of the terminals by inserting it into the pin insertion opening. It is not allowed to reuse a disassembled terminal.

Abbildung 2: Demontagewerkzeug Achtung:

Es ist möglich, dass das
Demontagewerkzeug den Kontaktpunkt des
Kontakts beschädigt, wenn das
Demontagewerkzeug in die Messerpin
Eintrittsöffnungen eingeführt wird!
Es ist nicht erlaubt einen demontierten
Kontakt wieder zu verwenden.




Figure 3: Disassembly openings

Abbildung 3: Demontageöffnung

	BOSCH	Assembly Instruction/ Montagevorschrift	Number / Nummer: 1928A0179M	3	Date / Datum: 18.12.2015
GS	6-AM/ENC2	Trapez Connector (single wire sealed) Trapezstecker (Einzeladerdichtsystem)	Author / Bearbeiter: Widerspick		Phone / Telefon: 20091

 Press the terminal forwards by slightly pushing the wire in direction "X". Kontakt durch Schieben am Kabel etwas nach vorne in Richtung "X" drücken.



Figure 4: Pushing terminal

 Insert the disassembly tool completely into the disassembly openings (see figure 5).




Figure 5: Inserting disassembly tool

• Pull out the terminal on cable.

Abbildung 4: Kontakt verschieben

 Demontagewerkzeug in die Demontageöffnung bis zum Anschlag einführen (siehe Abbildung 5).



Abbildung 5: Einführen des Demontagewerkzeugs

 Kontakt am Kabel nach hinten herausziehen.

BOSCH	Assembly Instruction/ Montagevorschrift	Number / Nummer: 1928A0179M	3	Date / Datum: 18.12.2015
GS-AM/ENC2	Trapez Connector (single wire sealed) Trapezstecker (Einzeladerdichtsystem)	Author / Bearbeiter: Widerspick		Phone / Telefon: 20091

6 Plugging in the connector

Place the female connector on the male connector in the correct position, and push it in direction "A" till it is locked in final position.




Figure 5: Engagement in correct position Note!

Do not push on the locking element (marked by the red cross in the picture) during the mounting process!



Figure 6: Connector in final position

6 Stecken der Steckverbindung

Trapezstecker auf Komponentenanschluss lagerichtig aufsetzen und in Richtung "A" schieben, bis das Rastelement verrastet und der Stecker in Endposition ist.




Abbildung 6: Lagerichtiges Aufstecken Beachte!

Während dem Steckvorgang nicht auf das Rastelement (rotes Kreuz im Bild) drücken!



Abbildung 7: Stecker in Endposition

	BOSCH	Assembly Instruction/ Montagevorschrift	Number / Nummer: 1928A0179M	Page/Seite: 8 (8)	Date / Datum: 18.12.2015
ĺ	CC AM/ENCO	Trapez Connector (single wire sealed)	Author / Bearbeiter:		Phone / Telefon:
	GS-AM/ENC2	Trapezstecker (Einzeladerdichtsystem)	Widerspick		20091

7 Unplugging the Connector

 Push on the push surfaces on the side of the connector until the locking element is out of locking notch. Pull simultaniously the connector from the component.



Figure 7: Disengagement the locking element from the locking notch



 Auf die seitlichen Betätigungsflächen drücken, damit sich das Rastelement aus dem komponentenseitigen Rastnocken löst. Gleichzeitig den Stecker vom Komponentenanschluss abziehen.



Abbildung 8: Rastelement von der Rastnocke lösen





Figure 8: Dismounted connector





Abbildung 9: Stecker abgezogen